

TIPOS DE CARACTERISTICA		Pine IV y LVL Clase 3 EN 635-3:1995	Caras Clase 2 EN 635-3*	Clase B Llodio	Clase 1: EN 635-3:1995
<b>Características intrínsecas a la madera</b>					
<b>1. Nudos muy pequeños <math>\varnothing &lt; 3\text{mm}</math></b>		No se reparan	Se reparan	Se reparan	Se admiten
<b>2. Nudos sanos y adherentes</b>		Se admiten No se reparan	70 x 40 mm $\leq$ 20 / cara (rama oscura) Se reparan (Excepto III)	50 x 35 mm $\leq$ 10/cara (rama sama) 55 x 45 $\leq$ 10/cara (rama oscura) Se reparan	Se admiten $\leq \varnothing$ 30 mm < 3 cara
<b>3. Nudos muertos, nudos no adherentes o nudos saltadizos</b>		40 x 35 < 25 / cara Filtro 15 No se reparan	$\varnothing \leq 35$ mm $\leq$ 7 / cara $\varnothing \leq 40$ mm $\leq$ 2/cara Se reparan (Excepto III)	10 x 6 mm < 6 / cara Se reparan	Se admiten $\leq \varnothing$ 6 mm < 6 cara- Habría que reparar
<b>4. Fendas</b>	<b>Abiertas</b>	500 mm longitud $\leq$ 4/cara No se reparan	500 mm longitud $\leq$ 3/cara Se reparan (Excepto III)	300 mm longitud $\leq$ 3/cara Se reparan	250 mm longitud $\leq$ 3/cara
	<b>Cerradas</b>	650 mm longitud $\leq$ 4/cara No se reparan	400 mm longitud $\leq$ 3/cara Se reparan (Excepto III)	Ilimitado $\leq$ 15 ancho 1 máx. Se reparan	Se admiten
<b>5.</b>	<b>Bolsas de resina y rama partida</b>	200 x 60 $\leq$ 4 /cara (bolsa resina) 60 x 55 $\leq$ 15/ cara (rama partida)	150 x 50 $\leq$ 3/cara (bolsa resina) Se rep. (Exc. III) $\varnothing$ 15 $\leq$ ilimitado (rama partida) Se rep. (Exc. III) 40 x 35 $\leq$ 20/cara (rama partida) Se rep. (Exc. III)	75 x 25 $\leq$ 2/cara (bolsa resina) Filtro 30 x 20 mm Se reparan 40 x 30 $\leq$ 1/cara (rama partida) Filtro 20 x 10 mm Se reparan	No se admiten
	<b>Vetas resinosas</b>	Se admiten	Se admiten	Se admiten	No se admiten
<b>6. Coloraciones que no destruyan la madera</b>		Corteza no Se admiten	Corteza no se admiten	Corteza no se admiten	No se admiten
<b>7. Ataques de hongos xilófagos</b>		Se admiten	No se admiten	No se admiten	No se admiten

\* Pine II-III-Form-Top Form-Wire-Wire Xtra-Form plus-Wire plus-Wire Xtra plus

El Pine II el Form y el Wire se reparan todas las características de la madera.

Son condiciones de máximos.